Schnittwertempfehlung für Vollhartmetallbohrer

Vorschub und Schnittgeschwindigkeit

MICRO-Deep-Drill | SCD171

ΛZG*	Werkstoff	Festigkeit/Härte [N/mm²] [HRC]		Schnittgeschwindigkeit v_c [m/min]				Vorschub f [mm] bei Bohrerdurchmesser					
				Innenkühlung	Außenkühlung	MMS	Luft	1,00	2,00	4,00	6,00	9,00	16,00
P1.1 Bau-, A	Automaten-, Einsatz- und Vergütungsstähle, unlegiert	< 700		90	80	80		0,04	0,06	0,09	0,13	0,19	0,27
P1.2 Bau-, A	Automaten-, Einsatz- und Vergütungsstähle, unlegiert	< 1.200		80	70	70		0,06	0,08	0,11	0,16	0,24	0,34
P2.1 Nitrier-	Nitrier-, Einsatz- und Vergütungsstähle, legiert	< 900		90	75	75	1	0,05	0,07	0,10	0,16	0,23	0,32
P2.2 Nitrier-	-, Einsatz- und Vergütungsstähle, legiert	< 1.400		65	55	55		0,05	0,07	0,09	0,13	0,18	0,25
P3.1 Werkze	eug-, Wälzlager-, Feder- und Schnellarbeitsstähle**	< 800		70	60	60		0,05	0,06	0,09	0,14	0,21	0,29
P3.2 Werkze	eug-, Wälzlager-, Feder- und Schnellarbeitsstähle**	< 1.000		55	50	50		0,04	0,06	0,08	0,12	0,17	0,23
P3.3 Werkze	eug-, Wälzlager-, Feder- und Schnellarbeitsstähle**	< 1.500		55	40	45		0,04	0,05	0,07	0,09	0,13	0,18
5 P5.1 Stahlgu	uss			90	75	75		0,05	0,07	0,10	0,16	0,23	0,32
1 K1.1 Gusseis	sen mit Lamellengraphit (Grauguss), GJL	< 300		110	75	75	75	0,14	0,18	0,25	0,32	0,41	0,53
K2.1 Gusseis	sen mit Kugelgraphit, GJS	< 500		145	90	110	110	0,14	0,18	0,24	0,30	0,38	0,49
2 K2.2 Gusseis	sen mit Kugelgraphit, GJS	≤ 800		90	70	70		0,13	0,16	0,21	0,26	0,33	0,42
K2.3 Gusseis	sen mit Kugelgraphit, GJS	> 800	_	55	35	45		0,10	0,12	0,14	0,18	0,22	0,28
K3.1 Gusseis	sen mit Vermiculargraphit, GJV; Temperguss, GJM	< 500		80	70	70		0,14	0,18	0,22	0,28	0,36	0,46
	sen mit Vermiculargraphit, GJV; Temperguss, GJM	> 500		70	65	65		0,12	0,15	0,18	0,23	0,29	0,36

MAPAL Zerspanungsgruppen

^{**} Wenn die Legierungsbestandteile Cr, Mo, Ni, V, W in Summe > 8 %, dann die nächst höhere MAPAL Zerspanungsgruppe wählen. Die angegebenen Schnittwerte sind Richtwerte.